

Gefahren für den Menschen

- Mineralischer Staub.
- Lärm.
- Quetschungen.
- Rückschlag der Werkzeuge.
- Weggeschleuderte Teile.
- Schnitt-/Stichverletzungen durch scharfe oder schneidende Werkzeuge.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Bei der Bearbeitung von Steinen Körperschutz tragen (Augenschutz, Handschutz, Fußschutz, ggf. Atemschutz, Gehörschutz).
- Bei der Verwendung von Maschinen und Geräten sind die entsprechenden Betriebsanweisungen sowie die Bedienungsanleitungen der Hersteller zu beachten.
- Die Atemluft am Arbeitsplatz ist von gesundheitsgefährdendem mineralischem Staub freizuhalten (ggf. ist Atemschutz zu tragen).



Verhalten bei Störungen

- Zur Beseitigung von Störungen an Maschinen, Motor abstellen oder Netzstecker ziehen.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf 112

Standort Telefon:

Ersthelfer:

Standort Verbandkasten:



- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
- Notruf veranlassen (112)!
- Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
- Erste Hilfe leisten!
 - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
 - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
- Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!

• Instandhaltung

- Wartung und Instandhaltungsarbeiten von Maschinen nach Betriebsanleitung durchführen.
- Reparaturen von Maschinen nur von befähigten Personen durchführen lassen.
- Handwerkzeuge regelmäßig auf Verschleiß prüfen. Hammer- und Meißelbärte entfernen.

Ort:

Datum:

Unterschrift Verantwortlicher:

Böklund

11.06.2024

Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.